

COMPTE RENDU COMMISSION Thème: SECURITE (Trottoirs et Chaussées)



clouange

--- CONSEIL DES SAGES ---



ZONE n°1 Le VALLON

Mars 2015

1

Commission de travail

● Présents :

- Mme Rossi, R. Santi, H.Favini, M.Trenti, H.Mangeot, G.Gerroltd.
- Excusé: Mme Hoffmann , A. Dupont.

2

DENEIGEMENT:


- Amélioration du déneigement en période hivernale au niveau de l'Intersection rue du Vallon avec rue des Peupliers. (La montée de la rue des peupliers vers la rue du Vallon est difficile du au déneigement insuffisant)
- Idem pour l'intersection rue du Vallon, rue de la forêt, impasse des Tilleuls.
- Prévoir le déneigement de la rue du Vallon jusqu'à la barrière (accès château d'eau).



5

Place des Mirabelles :

- Prévoir le traçage au sol des emplacements parking.
- Remplacer le traçage au sol « stop » par « céder le passage ». Le « stop » restant à la sortie de l'impasse.



6

Impasse des Charmes :


- Modification du trottoir accès escalier chemin.
(Hauteur de marche)
- Etat des trottoirs et de la chaussée.
- Panneau STOP dans la végétation privée.



7

Impasse Fond Clouange :


- Traçage des places de stationnement du nouveau parking.
- Mise en place d'un panneau « céder le passage » ou « stop » à la sortie.



8

Rue de la Forêt & Impasse des Lilas :

- Le panneau « voie sans issue » situé Impasse des Lilas pourrait être déplacé au début de la rue de la Forêt.



9

Intersection rue des Tilleuls et rue du Vallon

- La création d'un Rond-Point.
- Celui-ci permettra de réduire la vitesse des véhicules circulant dans les deux sens.



10

Accès côte de Clouange :


- Agrandissement de l'avaloir de récupération des eaux de la côte.
(Problème en période orageuse, amoncèlement de boue rue du château d'eau)



11

Rue du château d'eau :

- Prévoir un parking
(Marquage au sol)



12

Intersection Rue des Peupliers & rue des Bouleaux :

- La visibilité de circulation à l'intersection des rue des Peupliers et rue des Bouleaux est insuffisante :
- La création de parking ne semble pas possible dans l'état.
- L'interdiction de stationner poserait également des problèmes aux riverains.
- La mise en place d'un miroir apporterait une meilleure visibilité.
- Un encouragement pourrait être fait auprès des riverains pour qu'ils utilisent au maximum leurs emplacements privés, voir également de faciliter la création de parking sur leur propre terrain.



13

Intersection rue du Vallon rue des Bouleaux:

- La création d'un Rond-Point.
- Celui-ci évitera que certains nombre de véhicules circulant dans le sens Vallon & Bouleaux ne prennent le virage trop à gauche. La circulation sera ralentie.



14

Impasse des Capucines


- Revoir la signalétique
« céder le passage » au sol.
- Absence du panneau
« céder le passage ».



15

Impasse des Merisiers:

- Consultation des riverains
pour la création de places
de parking tracées au sol !
- Le dernier lampadaire dans
l'impasse ne fonctionne pas
correctement.



16

Rue du Paradis

- Impasse du muguet .Tracer au sol des places de stationnement.
- Le sentier venant de la rue des palissades est un chemin de servitude; peut on installer un éclairage public ou des projecteur aux extrémités ?



17

PROPOSITIONS

- Définir la Tolérance de débordement de la végétation sur le domaine public. (le débordement en centimètre)
- Actions pédagogiques par le AVPS (Vitesse, Téléphone au volant, Priorité véhicule montant, Stationnement, etc...)
- Remplacement de certains « Stop » par des « céder le passage » dans les impasses; le stop restant aux sorties.

18

Ailleurs:

- Amiante.
 - Nacelles,
 - Mise en danger du public.
 - (Suspicion d'amiante dans les plaques fibrociment. A vérifier)
-
- Panneau Stationnement en alternance obsolète rue des Palissades. Les parkings bateaux!!



19

COMPTE RENDU COMMISSION Thème: SECURITE (Trottoirs et Chaussées)



--- CONSEIL DES SAGES ---



ZONE n°2 Le Grand Ban

Mars 2015

20

Rue du Docteur Job :

- Le panneau « passage piétons » situé entre le N° 10 et 12 est positionné au milieu du passage. Il faudrait l'avancer.
- Des débris de verre au sol à côté des containers de collecte sélective
- Sur le parking, le lampadaire du milieu côté chaussée clignote.



23

Rue du Docteur Job (suite):

- Les panneaux « STOP » en haut de la rue du Docteur JOB ainsi que le « STOP » rue des Jardins côté de la rue de la Croix sont rarement respectés. Ils pourraient être remplacés par des panneaux « Céder le passage »
- Les véhicules montant de ces rues ont une vue dégagée sur la circulation arrivant en face .



24

Rues de la Croix et Croix prolongée :

- **Végétation débordante sur le trottoir à l'angle rue de la Croix, rue Poincaré.**
- **Panneau de signalisation du ralentisseur partiellement enfoui dans végétation**
- **Nombreuses déjections canines sur le trottoir entre rues Poincaré et Dr Job.**
- **Revêtement chaussée en mauvais état dans la partie comprise entre la rue du Dr Job et la rue du Ruisseau.**



Un distributeur pour ramassage des excréments des animaux manque dans ce secteur.

25

Rue du Ruisseau:

- **Cette rue étant encore actuellement en travaux, aucune observation ne sera faite pour le moment.**



26

Rue des Palissades

- L'îlot au croisement de la rue d'Alsace et de la rue des Palissades est trop important et gêne les manœuvres des bus et des camions.
- Terrain vague entre les rues « Palissades et 4 Septembre » à débroussailler. A qui appartient- il ????
- Prévoir le traçage au sol des emplacements parking.



27

Rue des Palissades (suite) :


- Débordement de la végétation au N° 34 (le trottoir étroit).
- Matérialiser au sol le virage avec la rue des jardins.
- Panneau Stationnement en alternance illisible et obsolète (stationnement bateaux) au début de la rue côté rue des jardins



28

Rue du 4 Septembre :

- Revêtement bitume du trottoir non fait devant les immeubles et à l'angle de la rue d'Alsace.



- Gaine et câble sortant de terre au bout de la rue côté terrain vague.



29

Impasses Lorraine, Sarments, Verlaine :

- Panneaux avec nom de la rue absents pour les trois impasses.
- Une partie du trottoir à gauche et à droite en entrant dans la rue de Lorraine à l'angle de la rue des palissades n'est pas recouverte de bitume.



30

Rue des Jardins 1^{ère} partie:

- Nacelles en hauteur, mise en danger du public. Voir aussi page 18 zone 1.
- Angle avec la rue des Roses: le trottoir est beaucoup trop large, il oblige les véhicules à se déporter pour marquer le STOP. La réduction de la largeur du trottoir permettrait de faciliter la circulation à double sens et le panneau avec les flèches doubles pourrait être supprimé.
- Manque panneau « impasse » au niveau du cabinet de radiologie sur la route menant au FPA



31

Rue des Jardins 1^{ère} partie (suite) :

- Un distributeur pour ramassage des excréments des animaux manque dans ce secteur.
- Stationnement anarchique sur le parking derrière les immeubles de la rue Saint Nicolas, surtout les week-end.
- Envisager de raser le mur à côté du salon de coiffure et de compléter avec du bitume. Il est en mauvais état et les gens jettent leurs déchets entre le mur et l'immeuble, d'où problèmes d'hygiène.



32

Rue des Jardins 2^{ème} partie :

- Stationnement dans le virage, face à « Santé pour tous »: Prévoir de peindre le trottoir en jaune.
- Poubelles alignées dans la rue le long du trottoir après le virage.



33

Rue des jardins 2^{ème} partie suite

- Panneau STOP en haut de la rue vers rue de la Croix peu visible.
- Propreté : nombreuses déjections canines sur le trottoir .
- Un distributeur pour ramassage des excréments des animaux manque dans ce secteur.



34

Rue Saint Nicolas:

- Pancarte avec nom de rue absente.
- Un panneau indiquant le « Centre de Santé » serait à apposer à l'angle avec la rue Foch (devant chez DEPLOR).
- Pour limiter la circulation dans cette rue étroite on pourrait installer des panneaux :
 - au début « sens interdit sauf riverains »
 - en haut « interdit de tourner à droite ».



35

Rue Poincaré :

- Passage piétons à l'angle de la rue de la Croix à déplacer (caché par la végétation débordante). Le véhicule venant de la rue de la Croix ne voit les piétons que tardivement.
- Trottoir cassé à l'angle de l'impasse, laissant apparaître le coin d'une plaque Télécoms (risque de chute)



36

Impasse des Maréchaux :

- Coffret « Télécoms » éclaté à l'angle du parking (Cardet) à l'entrée de l'impasse .
- Fils « télécoms » apparents.



37

Rue Foch

- Nombreuses déjections de pigeons sur le trottoir devant le N° 95.



38

Rue des prés

- Un transformateur hors service est posé sur le trottoir face aux ateliers municipaux et encombre une partie de ce qui pourrait être un parking.



39

PROPOSITIONS

- Définir la Tolérance de débordement de la végétation sur le domaine public. (le débordement en centimètre)
- Actions pédagogiques par l' AVPS (Vitesse, Téléphone au volant, Priorité véhicule montant, Stationnement, etc....)
- Déplacer la poubelle qui est sur le mur de l'église.
- Coffrets Régie élec. , GDF et Télécom sont en mauvais état, a qui en revient l'entretien ? Ceci se reproduit dans tout Clouange.

40

COMPTE RENDU COMMISSION Thème: SECURITE (Trottoirs et Chaussées)



--- CONSEIL DES SAGES ---



ZONE n°3 « Le CENTRE »

Mars 2015

41

Commission de travail

Présents:

- Mme Haller J.
- M. Favini H.
- M. Gaiga V.
- M. Trenti C.
- M. Mangeot H.



Merci à Geneviève et Robert
Pour leur aide.

42

Arrière rue Clémenceau vers le LIDL

- Deux descentes de cave non sécurisées. Risque de chutes.



- Stop rarement marqué par les véhicules.



- Pas de nom à cette rue.

45

Rue Jean BURGER vers le Parking du stade

- Informations sur les panneaux à revoir. (Liserons , point emploi, centre socio culturel).

- Le nom de la rue est illisible et il n'est pas indiqué en face.

- **POUBELLES DU GYMNASSE:**

Pour éviter cette vue aux riverains, du gymnase il faudrait aménager un endroit approprié et discret pour ranger les containers. Ce cas peut duré du samedi soir au mardi matin en fonction des manifestations.



46

Parking du STADE

- Containers verre, papiers, plastiques à déplacer, vers une zone moins proche du centre ville.
- Manque de passage piétons sur l'ensemble du site.
- Sortie rue Clémenceau, un panneau interdit de tourner à gauche pourrait être installé.
- Cinq « STOP » peux respectés pourraient être transformés en « céder le passage »
- Un WC Public gratuit pourrait être installé.
- Les trottoirs en pierre de Jaumont concassée sont salissants et glissants, revoir le revêtement.
- Le lampadaire central est trop puissant.



47

Rue Jeanne D'ARC

- Le panneau stationnement interdit est sale et non respecté.
- Prévoir un STOP en remplacement de « céder le passage » vers la rue Clémenceau.
- Prévoir un bande jaune coté garage, pour interdire le stationnement et de permettre une meilleur visibilité.
- La chaussée est très dégradée.



48

Rue du COLOMBIER et rue LECLERC

- Chaussée et bordures de trottoirs très abimées.



49

Rue Saint Henri et rue Leclerc

- La rue saint Henri est l'une des plus belle rue de Clouange.
- On remarque quelques trous dans la chaussée dans ces deux rues.

Remarques :

- Ce morceau de rue fait partie de la rue Clémenceau, aucun panneau le signale coté rue Leclerc.



50

Place du marché

- Manque les grilles autour de quelques arbres. Les véhicules débordent sur la terre.
- A la sortie du parking la bordure du trottoir n'est pas matérialisée. Risque de chutes les jours de marché.



51

Place de la République


- C'est aussi la place de la mairie
- Un bouton d'appel pour l'accès « handicapé » serait à prévoir au pied de la rampe. Accès pour la mairie, l'école, et la poste.



52

Rue JOFFRE

- Plus de panneaux « Rue JOFFRE » au début.
- Trottoirs abimés.
Trous à rats, affaissement,
et revêtement manquant,
et vers les n° suivants :
36 et du 80 au 88.



53

Rue JOFFRE (suite)

- Au niveau du 25 bis la bande jaune devrait être rallongée pour améliorer la visibilité.
- La cabine téléphonique sale.
- Un coffret gaz très souvent ouvert devant le n° 90.
- Porte de cave non protégée.



54

Remarques générale

- Le ramassage des excréments des animaux n'est pas encore rentré dans les mœurs malgré les points de distribution des sachets, mais ça s'améliore.
- Quelques chiens de 1^{ère} et 2^{ème} catégorie sont promenés sans muselières .
- La propreté de la ville s'est nettement améliorée depuis un an.
- Beaucoup de bruit causé par le ramassage des poubelles vers 5h du matin.
- Quelques zones de stationnement pourraient être améliorées dans la rue Clémenceau :
 - Devant le laboratoire.
 - Bar PMU.
 - Les banques.
 - la pharmacie. Etc.....